

There are no translations available.

Las Barandillas de Acero Inox

¿Unos trucos para limpiar nuestras barandillas?

Si si, sigue leyendo y encontrarás la solución a esas manchas tan desagradables que les salen a las barandillas de inox debido a la exposición de las inclemencias meteorológicas.

 Limpieza del acero inoxidable

Para que la capa pasivadora del acero inoxidable conserve sus propiedades de protección contra la corrosión del hierro, dentro de lo posible, la superficie debería estar libre de depósitos contaminantes y materiales extraños.



Limpieza del acero inoxidable

Écrit par Pirba

Mercredi, 08 Juillet 2015 00:00 - Mis à jour Mercredi, 08 Juillet 2015 09:39

En PIRBA realizamos un gran esfuerzo para que el acero inoxidable salga de nuestras instalaciones con un buen acabado superficial y con la correspondiente capa pasivadora en buen estado, pero durante el transporte o a medida que se va utilizando la barandilla la superficie se puede ensuciar con muchos tipos de materias extrañas y perjudiciales. A efecto de poder eliminar esta contaminación, a continuación se muestra una tabla con posibles defectos y el procedimiento a seguir para eliminarlos.

Defecto

Procedimiento de eliminación

Polvo y suciedad	Lavar con agua y/o detergente. Si fuera necesario, se podría hacer con agua.
Aceite y grasa	Eliminar con solventes o limpiadores alcalinos.
Residuos de adhesivos	Eliminar con solventes o mediante pulido con abrasivo de grano fino.
Pintura, tiza y crayón	Lavar con agua limpia y/o limpiadores alcalinos.

Preguntas frecuentes sobre la limpieza del acero inoxidable:

¿Qué puedo hacer para eliminar las marcas de dedos?

Debería ser suficiente utilizar un paño suave (o una esponja) humedecido en agua jabonosa. Otra forma sencilla sería utilizando una bayeta de microfibra ligeramente humedecida.

En superficies de acero inoxidable acabado espejo, otra buena solución sería utilizar limpia cristales.

Evite la utilización productos abrasivos puesto que pueden producir arañazos.

¿Qué puedo hacer para eliminar los restos de cal?

Si un limpiador cremoso no es suficiente, aplique sobre los restos de cal una solución de vinagre al 25% y deje actuar unos minutos. A continuación podrá limpiar y secar la superficie como de costumbre.

¿Qué prácticas de limpieza debo evitar?

Los desinfectantes que contienen lejía (hipoclorito sódico) a la larga pueden dañar la capa pasivadora del acero inoxidable si se encuentran muy concentrados o permanecen en contacto con la superficie durante mucho tiempo.

La sal y otros limpiadores que contienen cloruros a la larga también pueden causar daños.

Si fuese necesaria la aplicación de productos desinfectantes, siempre que los utilice dilúyalos en agua, reduciendo el tiempo de exposición al mínimo, posteriormente no olvide aclarar la superficie en profundidad con agua limpia.

Los limpiadores en polvo abrasivos (por ejemplo, VIM) pueden producir arañazos.

Los estropajos de acero "común" (por ejemplo, estropajos Brillo) no son muy adecuados debido a que reducen la capacidad auto-reparadora de la capa pasivadora.

Los limpiadores de plata pueden contener cloruros y ácidos fuertes, por lo tanto no son muy

adecuados para el acero inoxidable.

¿Qué utilidad tienen los esprays y cremas protectoras especiales para metales?

La mayor parte de los limpiadores en spray de superficies metálicas (por ejemplo, los de 3M o Henkel) contienen aceite de silicio. Algunos de estos productos que normalmente son específicos para el acero inoxidable, pueden facilitar en gran medida la limpieza. Sin embargo, no impiden que se vean nuevas marcas de dedos, pero reducen las ya existentes. El efecto de estos spray puede durar entre varios días (superficies muy expuestas) y hasta varias semanas. El aceite de silicio se puede eliminar fácilmente mediante agua jabonosa.

Las cremas abrillantadoras (por ejemplo, las de Jonson, Cox, Erdol, Stahlfix) crean una capa de cera microscópica, pero muy resistente, que facilita mucho la limpieza de superficies metálicas. Al ser resistentes a los detergentes, estas capas pueden durar varios meses. Si queremos podremos eliminar estas capas con alcohol.

Si os ha gustado podéis compartir :-)

www.pirba.com

síguenos en:



Limpieza del acero inoxidable

Écrit par Pirba

Mercredi, 08 Juillet 2015 00:00 - Mis à jour Mercredi, 08 Juillet 2015 09:39
